

Faltdach-Faltenbildung links und rechts

Modelle:

Astra-F 92...

Motoren:

Alle

Option:

Faltdach

Kabriolet

Gruppe:

C - Ausstattung / Fenster

Fehlercode:

Kein

Beanstandung:

Lose oder Löst sich

Faltenbildung links und rechts an der Außenbespannung des Faltdachs.

Ursache:

Seitliche Verspannungen zwischen Außenbespannung und Innenfutter, verursacht durch den Klett-Verschluß.

Produktionslösung:

Sonderteil:

Kein

Abhilfe:

Richtige Positionierung der Klett-Verschluß-Bänder zwischen Außenbespannung und Innenfutter.

Arbeitsvorgang:

Faltdach teilweise öffnen.

Lösen der Außenbespannung vom Innenfutter durch Trennen des Klett-Verschlusses.

Faltdach in die geschlossene Position auflegen aber nicht verriegeln.

Vom Innenraum des Fahrzeugs aus werden die Klett-Verschluß-Bänder an der natürlichen, richtigen Position zusammengefügt (nicht an den Klett-Bändern ziehen !!).

Das geschlossene Faltdach mit den Schnellverschlüssen sichern.

